

Tilstandsrapporter

Flinthøj



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune


Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Vejnavn | Flinthøj | | |
| Vejnr. | 7512137 | | |
| Start ved | Møgelgårdsvej | | |
| Beskrivelse af vejanlægget | Nyt vejanlæg med kantsten og rabetter i begge vejsider. Vej til erhverv. | | |
| Resultat | Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| | Er der konstateret trafikfarlige forhold: | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| | Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Noter | Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| | <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> | | |
| | Dato | 02-06-2020 | |
| | |  _____ | |
| | | Underskrift | |
| | Dato | _____ | |
| | | _____ | |
| | | Underskrift | |

Bilag 1.1



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|----|---|-----|-----------|
| Vejnavn | Flinthøj | | | | | |
| Vejnr. | 7512137 | | | | | |
| Start ved | Møgelgårdsvej | | | | | |
| Kørebane: | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> | Grusbelægning: | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet | | | | |
| Fortove / kantsten: | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | | Nej | Bilag 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> | Grusbelægning: | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet | | | | |
| Afvanding | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brønde | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ledninger | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rabat/trug og grøft | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 4.3 |
| Vejens udstyr | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. | Egnet for nedklassificering: | Ja | X | Nej | Bilag 6 |
| Øvrige forhold | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.: | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen: | Ja | | Nej | X |

Bilag 2.1

Vurderingsskema: asfaltbelægning



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|--|--------------|------------------|
| | Flinthøj | | | | |
| Vejnavn | Vejnr. | 7512137 | | | |
| Start ved | Møgelgårdsvej | | | | |
| | | | | | |
| Areal | 175 | m2. | | | |
| Vejlængde | 162 | m. | | | % |
| Trafikklasse | T2 let | | Levetid ny | 28 | år. |
| | | | Levetid nu | 22,4 | år. |
| | | | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 22,4 | år. |
| | | | | | 80,0 |
| | | | | | 80,0 |
| Skadestype | Bedømmelse | | | | |
| | Hvad registreres | Skadens omfang | | Skadesfaktor | Skadesgrad (4) |
| | | Abs. Mål | % | | |
| Langsgående revner | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm | 0 | m. | 0,0 | 2 |
| | | | | | af vejens længde |
| Samlingsrevner | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger | 0 | m. | 0,0 | 1,5 |
| | | | | | af vejens længde |
| Krakeleringer | Samlet areal af krakelerede områder | 0 | m2. | 0,0 | 14 |
| | | | | | af vejens areal |
| Afskalninger | Samlet areal af afskalninger | 0 | m2. | 0,0 | 18 |
| | | | | | af vejens areal |
| Slaghuller | Samlet areal af Slaghuller | 0 | m2. | 0,0 | 30 |
| | | | | | af vejens areal |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere | 0 | m2. | 0,0 | 17 |
| | | | | | af vejens areal |
| Sporkøring (2) | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere | 0 | m. | 0,0 | 1 |
| | | | | | af vejens længde |
| Udtørring (stentab) | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab | 0 | m2. | 0,0 | 5 |
| | | | | | af vejens areal |
| Lapper - pletvise | Samlet areal af lapper | 0 | m2. | 0,0 | 8 |
| | | | | | af vejens areal |
| Andre Lapper (3) | Samlet areal af lapper | 0 | m2. | 0,0 | 1 |
| | | | | | af vejens areal |
| | Skadessum total (5) | | | | 0,00 |
| | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6) | | | | 0,00 |

Bilag 3.1

Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| Vejnavn | Flinthøj | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|------|--------------------------------|--------------|
| Vejnr. | 7512137 | | | | |
| Start ved | Møgelgårdsvej | | | | |
| Besigtigelse | Dato: | 19-05-2020 | | Initialer: | JPP |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto | Videoptagelse | Andet _____ |
| Skadestyper | Bedømmelse (1) | | | Krav | Bemærkninger |
| | Alvorlighed | Abs. Mål | % | | |
| Kanter | Kant > 3 cm | m 0 | 0 | Må ikke forekomme | |
| Lunker og sætninger | Dybde > 4 cm | m ² 0 | 0 | Max 10 % | |
| Knækkede fliser | Alle | Stk 0 | 0 | Max 25 % | |
| Afskalninger | Alle | Stk 0 | 0 | Max 10 % | |
| Manglende sten og fliser | Alle | Stk 0 | 0 | Må ikke forekomme | |
| Manglende fugemateriale | Dybde > 2 cm | m ² 0 | 0 | Max 2 % | |
| Defekte kantsten (2) | Skadestype 1 | Stk 0 | 0 | Må ikke forekomme | |
| Ujævnt kantstensforløb (3) | Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm | m 0 | 0 | Må ikke forekomme | |
| Ujævnt kantstensforløb (4) | Bortledning af vand til riste | m 0 | 0 | Ingen opstuvning over kantsten | |
| Skader ved riste, dæksler o.l. | Alle | Stk 0 | 0 | Skal kunne afvande | |
| Noter: | | | | | |
| Trafikklasse | T0 | | | | |
| T0 = | Fortove og cykelstier | | | | |

Bilag 4.1

Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| Vejnavn | Flinthøj | | |
| Vejnr. | 7512137 | | |
| Start ved | Møgelgårdsvej | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>19-05-2020</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X Foto | Videoptagelse Andet _____ |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Rist | | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Brønddel | <input type="checkbox"/> Plast <input checked="" type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Andet | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |
| | | | |

Bilag 4.2

Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| Vejnavn | Flinthøj | | |
| Vejnr. | 7512137 | | |
| Start ved | Møgelgårdsvej | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>19-05-2020</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto |
| | | | Videoptagelse |
| | | | Andet _____ |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Stikledning | <input type="checkbox"/> Plast | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | |
| | <input type="checkbox"/> Andet | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Drænledning | <input type="checkbox"/> Plast | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny | |
| | <input type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | |
| | <input type="checkbox"/> Andet | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |
| Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej | | | |

Bilag 4.3

Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | |
|---|--|--|------------------------------|
| Vejnavn | Flinthøj | | |
| Vejnr. | 7512137 | | |
| Start ved | Møgelgårdsvej | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | | |
| | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>19-05-2020</u> | Initialer: <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform | Visuel | Foto | Videoptagelse Andet _____ |
| Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang: | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | |
| Tilstand: | | | |
| | Materiale: | Tilstand(1): | Bemærkning: |
| Rabat/trug: | | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Grøft: | | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | | |
| | | | |

Bilag 6

Eftersyn: Vejens udstyr



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|---------------|-------------|
| Vejnavn | Flinthøj | | | | |
| Vejnr. | 7512137 | | | | |
| Start ved | Møgelgårdsvej | | | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | | | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | | |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | | | |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | | | | |
| | | | | | |
| Besigtigelse | Dato: | <u>19-05-2020</u> | Initialer: <u>JPP</u> | | |
| Besigtigelsesform | Visuel | X | Foto | Videoptagelse | Andet _____ |
| Beskrivelse af element: | | | | | |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u> | | | | | |
| (Evt henvisning til tegning/bilag) | | | | | |
| Tilstand: | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny | Omfang (%): | <u>100</u> | Bemærkning: | | |
| <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig | _____ | _____ | _____ | | |
| <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | _____ | _____ | _____ | | |
| Noter: | | | | | |
| | | | | | |