

# Tilstandsrapporter

Høgemosevænget1-13



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune


# Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ  
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Vejnavn</b>                    | Høgemosevænget1-13   |
| <b>Vejnr.</b>                     | 7513596-1  |
| <b>Start ved</b>                  | Høgemosevænget   |
| <b>Beskrivelse af vejanlægget</b> | Vejanlæg i industriområde med betonkantsten i begge vejsider. Bagved kantssten er der græsabat i begge vejsider. Vendeplads i vejens sydlige ende.   |
| <b>Resultat</b>                   | Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej<br>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej<br>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej   |
| <b>Noter</b>                      | Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej<br><i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i><br>1 stk retablering på i vejens start ikke færdiggjort, får slidlag i 2020 . Rabat opkørt i hellen i vejens sydende. Rabatten vil blive udbedret i 2020. |
|                                   | Dato 25-05-2020<br><br>_____<br>Underskrift  |
|                                   | Dato<br>_____<br>Underskrift   |

SWECO 

## Bilag 1.1



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Vejnavn</b>   | Høgemosevænget1-13 |
| <b>Vejnr.</b>    | 7513596-1          |
| <b>Start ved</b> | Høgemosevænget     |

### Belægninger

Afkrydses i Ja eller nej

#### Kørebane:

- |                                     |                          |   |    |          |     |         |
|-------------------------------------|--------------------------|---|----|----------|-----|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bituminøs belægning:     | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/>            | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:           | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |         |

#### Fortove / kantsten:

- |                                     |                          |   |    |          |     |         |
|-------------------------------------|--------------------------|---|----|----------|-----|---------|
| <input type="checkbox"/>            | Bituminøs belægning:     | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja |          | Nej | Bilag 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering:                                    | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/>            | Grusbelægning:           | Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet |    |          |     |         |

### Afvanding

- |                                     |                     |                              |    |          |     |                    |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----|----------|-----|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Brønde              | Egnet for nedklassificering: | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.1          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ledninger           | Egnet for nedklassificering: | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 4.2          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rabat/trug og grøft | Egnet for nedklassificering: | Ja |          | Nej | <b>X</b> Bilag 4.3 |

### Vejens udstyr

- |                                     |   |                              |    |          |     |         |
|-------------------------------------|---|------------------------------|----|----------|-----|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv. |                              |    |          |     |         |
| <input type="checkbox"/>            |   | Egnet for nedklassificering: | Ja | <b>X</b> | Nej | Bilag 6 |

### Øvrige forhold

- |                          |                  |   |    |  |     |  |
|--------------------------|------------------|---|----|--|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | Bevoksning m.v.: | Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen: | Ja |  | Nej |  |
|--------------------------|------------------|---|----|--|-----|--|



## Bilag 2.1

### Vurderingsskema: asfaltbelægning



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|                         |   |     |  |                  |              |                |
|-------------------------|---|-----|--|------------------|--------------|----------------|
|                         |   |     | Fra - til  |                  |              |                |
| Vejnavn                 | Høgemosevænget1-13  |     |  |                  |              |                |
| Vejnr.                  | 7513596-1   |     | Sweco nr.  | 7513596-1        |              |                |
| Station 0               | Høgemosevænget  |     |  |                  |              |                |
| Areal                   | 1490  | m2. |  |                  |              |                |
| Vejlængde               | 210   | m.  |  |                  |              |                |
| Trafikklasse            | T2 tung   |     | Levetid ny                                       | 28               | år.          |                |
|                         |   |     | Levetid nu                                       | 20,2             | år.          | 72,1           |
|                         |   |     | Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller | 20,2             | år.          | 72,1           |
| <b>Skadestype</b>       | <b>Bedømmelse</b>   |     |  |                  |              |                |
|                         | Hvad registreres  |     | Skadens omfang                                   |                  | Skadesfaktor | Skadesgrad (4) |
|                         |   |     | Abs. Mål   | %                |              |                |
| Langsgående revner      | Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm                              | 0   | m.   | 0,0              | 2            | 0,00           |
|                         |   |     |  | af vejens længde |              |                |
| Samlingsrevner          | Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger         | 15  | m.   | 7,1              | 1,5          | 10,71          |
|                         |   |     |  | af vejens længde |              |                |
| Krakeleringer           | Samlet areal af krakelerede områder   | 0   | m2.  | 0,0              | 14           | 0,00           |
|                         |   |     |  | af vejens areal  |              |                |
| Afskalninger            | Samlet areal af afskalninger  | 0   | m2.  | 0,0              | 18           | 0,00           |
|                         |   |     |  | af vejens areal  |              |                |
| Slaghuller              | Samlet areal af Slaghuller  | 0   | m2.  | 0,0              | 30           | 0,00           |
|                         |   |     |  | af vejens areal  |              |                |
| Lunker og sætninger (1) | Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere | 0   | m2.  | 0,0              | 17           | 0,00           |
|                         |   |     |  | af vejens areal  |              |                |
| Sporkøring (2)          | Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere                         | 0   | m.   | 0,0              | 1            |                |
|                         |   |     |  | af vejens længde |              |                |
| Udtørring (stentab)     | Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab  | 10  | m2.  | 0,7              | 5            | 3,36           |
|                         |   |     |  | af vejens areal  |              |                |
| Lapper - pletvise       | Samlet areal af lapper  | 0   | m2.  | 0,0              | 8            | 0,00           |
|                         |   |     |  | af vejens areal  |              |                |
| Andre Lapper (3)        | Samlet areal af lapper  | 0   | m2.  | 0,0              | 1            | 0,00           |
|                         |   |     |  | af vejens areal  |              |                |
|                         | Skadessum total (5)   |     |  |                  |              | 14,07          |
|                         | Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)                         |     |  |                  |              | 14,07          |



## Bilag 3.1

### Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

| <b>Vejnavn</b>                 | Høgemosevænget1-13                     |                |      |                                |              |
|--------------------------------|--|----------------|------|--------------------------------|--------------|
| <b>Vejnr.</b>                  | 7513596-1                              |                |      |                                |              |
| <b>Start ved</b>               | Høgemosevænget                         |                |      |                                |              |
| <b>Besigtigelse</b>            | <b>Dato:</b>                           | 04-03-2020     |      | <b>Initialer:</b>              | JPP          |
| Besigtigelsesform              | Visuel                                 | X              | Foto | Videoptagelse                  | Andet _____  |
| Skadestyper                    | Bedømmelse (1)                         |                |      | Krav                           | Bemærkninger |
|                                | Alvorlighed                            | Omfang         |      |                                |              |
|                                |  | Abs. Mål       | %    |                                |              |
| Kanter                         | Kant > 3 cm                            | m              | 0    | Må ikke forekomme              |              |
| Lunker og sætninger            | Dybde > 4 cm                           | m <sup>2</sup> | 0    | Max 10 %                       |              |
| Knækkede fliser                | Alle                                   | Stk            | 0    | Max 25 %                       |              |
| Afskalninger                   | Alle                                   | Stk            | 0    | Max 10 %                       |              |
| Manglende sten og fliser       | Alle                                   | Stk            | 0    | Må ikke forekomme              |              |
| Manglende fugemateriale        | Dybde > 2 cm                           | m <sup>2</sup> | 0    | Max 2 %                        |              |
| Defekte kantsten (2)           | Skadestype 1                           | Stk            | 0    | Må ikke forekomme              |              |
| Ujævnt kantstensforløb (3)     | Vertikalt > 2 cm<br>Horisontalt > 5 cm | m              | 0    | Må ikke forekomme              |              |
| Ujævnt kantstensforløb (4)     | Bortledning af vand til riste          | m              | 0    | Ingen opstuvning over kantsten |              |
| Skader ved riste, dæksler o.l. | Alle                                   | Stk            | 0    | Skal kunne afvande             |              |
| <b>Noter:</b>                  | alt OK                                 |                |      |                                |              |
| Trafikklasse                   | T0                                     |                |      |                                |              |
| T0 =                           | Fortove og cykelstier                  |                |      |                                |              |

## Bilag 4.1

### Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|   |   |  |                              |
|---|---|--|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>  | Høgemosevænget1-13  |  |                              |
| <b>Vejnr.</b>   | 7513596-1   |  |                              |
| <b>Start ved</b>  | Høgemosevænget  |  |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |   |  |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |   |  |                              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja  | <input type="checkbox"/> Nej   |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |   |  |                              |
|   | <input type="checkbox"/> Ja   | <input checked="" type="checkbox"/> Nej  |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                 |   |  |                              |
|   |   |  |                              |
| <b>Besigtigelse</b>   | <b>Dato:</b>  | <u>04-03-2020</u>  | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform   | Visuel  | X  | Foto                         |
|   |   |  | Videoptagelse                |
|   |   |  | Andet _____                  |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>      |   |  |                              |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>                                |   |  |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |   |  |                              |
| <b>Tilstand:</b>  |   |  |                              |
|   | <b>Materiale:</b>   | <b>Tilstand(1):</b>  | <b>Bemærkning:</b>           |
| Rist  |   | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                              |
| Brønddel  | <input type="checkbox"/> Plast<br><input checked="" type="checkbox"/> Beton<br><input type="checkbox"/> Andet | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig |                              |
| <b>Noter:</b>   |   |  |                              |
|   |   |  |                              |



## Bilag 4.2

### Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|  |   |  |                              |
|--|---|--|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>   | Høgemosevænget1-13                        |  |                              |
| <b>Vejnr.</b>  | 7513596-1                                 |  |                              |
| <b>Start ved</b>   | Høgemosevænget                            |  |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>   |   |  |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):  |   |  |                              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja    | <input type="checkbox"/> Nej                                 |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:  |   |  |                              |
|  | <input type="checkbox"/> Ja               | <input checked="" type="checkbox"/> Nej                      |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>  |   |  |                              |
|  |   |  |                              |
| <b>Besigtigelse</b>  | <b>Dato:</b>                              | <u>04-03-2020</u>  | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform  | Visuel                                    | X  | Foto                         |
|  |   |  | Videoptagelse                |
|  |   |  | Andet _____                  |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>   |   |  |                              |
| Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>   |   |  |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)   |   |  |                              |
| <b>Tilstand:</b>   |   |  |                              |
|  | <b>Materiale:</b>                         | <b>Tilstand(1):</b>  | <b>Bemærkning:</b>           |
| Stikledning  | <input checked="" type="checkbox"/> Plast | <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny          |                              |
|  | <input type="checkbox"/> Beton            | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                              |
|  | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig    |                              |
| Drænledning  | <input type="checkbox"/> Plast            | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny                     |                              |
|  | <input type="checkbox"/> Beton            | <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig |                              |
|  | <input type="checkbox"/> Andet            | <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig    |                              |
| <b>Noter:</b>  |   |  |                              |
| Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |   |  |                              |

## Bilag 4.3

### Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|   |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>  | Høgemosevænget1-13                     |   |                              |
| <b>Vejnr.</b>   | 7513596-1                              |   |                              |
| <b>Start ved</b>  | Høgemosevænget                         |   |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |  |   |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |  |   |                              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej  |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |  |   |                              |
|   | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej   |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                 |  |   |                              |
|   |  |   |                              |
| <b>Besigtigelse</b>   | <b>Dato:</b>                           | <u>04-03-2020</u>   | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform   | Visuel                                 | Foto  | Videoptagelse    Andet _____ |
| <b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>      |  |   |                              |
| Årstal for etablering: _____  |  |   |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |  |   |                              |
| <b>Tilstand:</b>  |  |   |                              |
|   | <b>Materiale:</b>                      | <b>Tilstand(1):</b>   | <b>Bemærkning:</b>           |
| Rabat/trug:   |  | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input checked="" type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | Rabat i vendehelle opkørt    |
| Grøft:  |  | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny<br><input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig<br><input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig                       |                              |
| <b>Noter:</b>   |  |   |                              |
| Rabat i vendehelle udbedres i 2020.                                 |  |   |                              |

## Bilag 6

### Eftersyn: Vejens udstyr



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

|   |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
| <b>Vejnavn</b>  | Høgemosevænget1-13                     |   |                              |
| <b>Vejnr.</b>   | 7513596-1                              |   |                              |
| <b>Start ved</b>  | Høgemosevænget                         |   |                              |
| <b>Egnethed for nedklassificering:</b>                              |  |   |                              |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): |  |   |                              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej            |                              |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold:                           |  |   |                              |
|   | <input type="checkbox"/> Ja            | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |                              |
| <b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>                                 |  |   |                              |
|   |  |   |                              |
| <b>Besigtigelse</b>   | <b>Dato:</b>                           | <u>04-03-2020</u>                       | <b>Initialer:</b> <u>JPP</u> |
| Besigtigelsesform   | Visuel                                 | X                                       | Foto                         |
|   |  |   | Videoptagelse                |
|   |  |   | Andet _____                  |
| <b>Beskrivelse af element:</b>                                      |  |   |                              |
| Årstal for etablering: _____  |  |   |                              |
| (Evt henvisning til tegning/bilag)                                  |  |   |                              |
| <b>Tilstand:</b>  |  |   |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny                 | Omfang (%):                            | <u>100</u>                              | Bemærkning:                  |
| <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig        | _____                                  | _____                                   | _____                        |
| <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig           | _____                                  | _____                                   | _____                        |
| <b>Noter:</b>   |  |   |                              |
|   |  |   |                              |