

# Tilstandsrapport

Agernvej st. 232 til st. 346 (husnr. 99-123)





**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

# Tilstandsrapport



Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

<b>Vejnavn</b>	Agervej st. 232 til st. 346 (husnr. 99-123)		
<b>Vejnr.</b>	7510072		
<b>Start ved</b>	Vilhelmsborgvænget		
<b>Beskrivelse af vejanlægget</b>	<p>Ældre vejanlæg med færdiggjort retableringer i vejens venstre side . som kant og afgrænsning mod rabat. fortov i venstre side vejside.</p>	<p>Skråstillede brosten Rabat mellem kantsten og Kun fortov i venstre</p>	
<b>Resultat</b>	<p>Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand:</p> <p>Er der konstateret trafikfarlige forhold:</p> <p>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p>	
<b>Noter</b>	<p>Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager:</p> <p><i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ja      <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p>	
	Dato	09-12-2021	
		 <hr/> Underskrift	
	Dato		
		<hr/> Underskrift	

<b>Vejnavn</b>	Agernvej st. 232 til st. 346 (husnr. 99-123)
<b>Vejnr.</b>	7510072
<b>Start ved</b>	Vilhelmsborgvænget

#### Belægninger

Afkrydses i Ja eller nej

##### Kørebane:

<input checked="" type="checkbox"/>	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	<b>X</b>	Nej	Bilag 2
<input type="checkbox"/>	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 3
<input type="checkbox"/>	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				

##### Fortove / kantsten:

<input type="checkbox"/>	Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 2
<input checked="" type="checkbox"/>	Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	<b>X</b>	Nej	Bilag 3
<input type="checkbox"/>	Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet				

#### Afvanding

<input checked="" type="checkbox"/>	Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	<b>X</b>	Nej	Bilag 4.1
<input checked="" type="checkbox"/>	Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	<b>X</b>	Nej	Bilag 4.2
<input type="checkbox"/>	Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja		Nej	Bilag 4.3

#### Vejens udstyr

<input checked="" type="checkbox"/>	Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.					
<input checked="" type="checkbox"/>		Egnet for nedklassificering:	Ja	<b>X</b>	Nej	Bilag 6

#### Øvrige forhold

<input type="checkbox"/>	Bevoksning m.v.:	Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen:	Ja		Nej	
--------------------------	------------------	---	----	--	-----	--

## Bilag 2

### Eftersyn: Bituminøse belægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

<b>Vejnavn</b>	Agernvej st. 232 til st. 346 (husnr. 99-123)		
<b>Vejnr.</b>	7510072		
<b>Start ved</b>	Vilhelmsborgvænget		
<b>Egnethed for nedklassificering:</b>			
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:		64,98 %	
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b> (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)			
<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	06-12-2021	<b>Initialer:</b> JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X Foto	Videoptagelse
<b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>			
Vejens længde:	114 meter	114	
Vejens areal:	<u>599</u> kvadratmeter		
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):	<u>2000</u>		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
<b>Klassificering i henhold til trafikbelastning:</b>			
Trafikklasse	T1		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

			Fra - til			
Vejnavn	Agernvej st. 232 til st. 346 (husnr. 99-123)		232-346			
Vejnr.	7510072		Sweco nr.	7510072		
Station 0	Vilhjemsborgvænget					
Areal	599 m2.					
Vejlængde	114 m.					
Trafikklasse	T1		Levetid ny	25 år.		
			Levetid nu	16,2 år.		65,0
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	16,2 år.		65,0
<b>Skadestype</b>	<b>Bedømmelse</b>					
	Hvad registreres		Skadens omfang	Skades- faktor		Skadesgrad (4)
			Abs. Mål	%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm	9	m.	7,9	2	15,79
				af vejens længde		
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	0	m.	0,0	1,5	0,00
				af vejens længde		
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	0	m2.	0,0	14	0,00
				af vejens areal		
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	0	m2.	0,0	18	0,00
				af vejens areal		
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller	0	m2.	0,0	30	0,00
				af vejens areal		
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunker og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	0	m2.	0,0	17	0,00
				af vejens areal		
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	0	m.	0,0	1	
				af vejens længde		
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab	10	m2.	1,7	5	8,35
				af vejens areal		
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper	0	m2.	0,0	8	0,00
				af vejens areal		
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper	420	m2.	70,2	1	70,18
				af vejens areal		
	Skadessum total (5)					94,32
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					94,32

### Bilag 3

## Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

<b>Vejnavn</b>	Agernvej st. 232 til st. 346 (husnr. 99-123)		
<b>Vejnr.</b>	7510072		
<b>Start ved</b>	Vilhelmsborgvænget		
<b>Egnethed for nedklassificering:</b>			
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
<b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>   (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)			
<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	06-12-2021	<b>Initialer:</b> JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
<b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>			
Fortovslængde:	114 meter	Antal fliser	228 Stk.
Fortovsareal:	57 m2.		
Kantstenslængde:	228 meter	Antal kantste	228 Stk.
Antal nedløbsriste:	3		
År for Etablering (hvis kendt):	Ukendt		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
<b>Klassificering i henhold til trafikbelastning:</b>			
Trafikklasse	T0		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

## Bilag 3.1

### Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

<b>Vejnavn</b>	Agernvej st. 232 til st. 346 (husnr. 99-123)				
<b>Vejnr.</b>	7510072				
<b>Start ved</b>	Vilhelmsborgvænget				
<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	06-12-2021		<b>Initialer:</b>	JPP
<b>Besigtigelsesform</b>	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
<b>Skadestyper</b>	<b>Bedømmelse (1)</b>				<b>Bemærkninger</b>
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	Stk	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m2	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk	9	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m2	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm	m	0	Må ikke forekomme	
	Horisontalt > 5 cm	m	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk	0	Skal kunne afvande	
<b>Noter:</b>	10 stk fliser er knækket.				
Trafikklasse	T0				
T0 =	Fortove og cykelstier				

## Bilag 4.1

### Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

<b>Vejnavn</b>	Agernvej st. 232 til st. 346 (husnr. 99-123)		
<b>Vejnr.</b>	7510072		
<b>Start ved</b>	Vilhelmsborgvænget		
<b>Egnethed for nedklassificering:</b>			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Påtænkte udbedningsarbejder:</b>			
<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	06-12-2021	<b>Initialer:</b> <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X Foto	Videoptagelse    Andet _____
<b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>			
Årstal for etablering:		<u>Ukendt</u>	
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
<b>Tilstand:</b>			
	<b>Materiale:</b>	<b>Tilstand(1):</b>	<b>Bemærkning:</b>
Rist		<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	<input checked="" type="checkbox"/> Plast <input checked="" type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Andet	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
<b>Noter:</b>			



## Bilag 4.2

### Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

**Vejnavn** Agernvej st. 232 til st. 346 (husnr. 99-123)

**Vejnr.** 7510072

**Start ved** Vilhelmsborgvænget

#### Egnethed for nedklassificering:

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):  Ja  Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:  Ja  Nej

#### Påtænkte udbedringsarbejder:

**Besigtigelse** **Dato:** 06-12-2021 **Initialer:** JPP

**Besigtigelsesform** Visuel  Foto  Videoptagelse  Andet \_\_\_\_\_

#### Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:

Årstal for etablering: Ukendt

(Evt henvisning til tegning/bilag)

#### Tilstand:

	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Stikledning	<input checked="" type="checkbox"/> Plast <input checked="" type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Andet	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	<input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	

#### Noter:

Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:  Ja  Nej

### Bilag 4.3

## Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

Vejnavn	Agernvej st. 232 til st. 346 (husnr. 99-123)
Vejnr.	7510072
Start ved	Vilhelmsborgvænget

**Egnethed for nedklassificering:**

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):  Ja  Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:  Ja  Nej

**Påtænkte udbedningsarbejder:**

Besigtigelse	Dato:	06-12-2021	Initialer:	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse	Andet _____

**Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:**

Årstal for etablering: \_\_\_\_\_

(Evt henvisning til tegning/bilag)

Tilstand:	Materiale:	Tilstand(1):	Bemærkning:
Rabat/trug:		<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	Rabatten vokser lidt ind over fortovet
Grøft:		<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	

**Noter:**

## Bilag 6

### Eftersyn: Vejens udstyr



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

Vejnavn	Agernvej st. 232 til st. 346 (husnr. 99-123)
Vejnr.	7510072
Start ved	Vilhelmsborgvænget

#### Egnethed for nedklassificering:

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):  Ja  Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:  Ja  Nej

#### Påtænkte udbedningsarbejder:

Besigtigelse	Dato:	06-12-2021	Initialer:	JPP	
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____

#### Beskrivelse af element:

Årstal for etablering:

(Evt henvisning til tegning/bilag)

#### Tilstand:

<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	Omfang (%):	Bemærkning:
<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	100	
<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		

#### Noter: