

# Tilstandsrapport

## Svendgårdsvej



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

# Tilstandsrapport



TEKNIK OG MILJØ  
Aarhus Kommune

Udarbejdet i henhold til :

<https://www.aarhus.dk/media/12106/saadan-belyses-vejens-tilstand.pdf>

<b>Vejnavn</b>	Svendgårdsvej
<b>Vejnr.</b>	7518124,00
<b>Start ved</b>	Kirkebakken
<b>Beskrivelse af vejanlægget</b>	Vejanlæg med nyt slidlag fra 2019. Kantsten med græsabat efterfulgt af 1.5 m. bred asfaltfortov i begge vejsider.
<b>Resultat</b>	Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Noter</b>	Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <i>Oplysninger om konstaterede trafikfarlige forhold eller andre forhold, som må udbedres før nedklassificering, og forventet tidspunkt for istandsættelse.</i> <b>Statusændring er betinget af, at Aarhus Kommune står for udbedring af nedenstående:</b> opretning af rabat ved nr 3-17
	Dato 10-12-2021
	_____ Underskrift

<b>Vejnavn</b>	Svendgårdsvej
<b>Vejnr.</b>	7518124
<b>Start ved</b>	Kirkebakken

### Belægninger

Afkrydses i Ja eller nej

#### Kørebane:

Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej
Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej
Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet			

#### Fortove / kantsten:

Bituminøs belægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej
Sten- og flisebelægning:	Egnet for nedklassificering:	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej
Grusbelægning:	Istandsættelse jf. vejreglen for vedligehold af færdselsarealet			

### Afvanding

Brønde	Egnet for nedklassificering:	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej
Ledninger	Egnet for nedklassificering:	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nej
Rabat/trug og grøft	Egnet for nedklassificering:	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej

### Vejens udstyr

Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.

Egnet for nedklassificering: Ja  Nej

### Øvrige forhold

Bevoksning m.v.: Er bevoksningen til fare eller gene for færdslen: Ja Nej

## Bilag 2

### Eftersyn: Bituminøse belægninger



TEKNIK OG MILJØ  
Aarhus Kommune

Vejnavn	Svendgårdsvej		
Vejnr.	7518124		
Start ved	Kirkebakken		
<b>Egnethed for nedklassificering:</b>			
Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger:		72,19 %	
Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid:		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:		<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b> (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)			
<b>Besigtigelse</b> <b>Dato:</b> <u>06-12-2021</u> <b>Initialer:</b> <u>JPP</u>			
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto                      Videoptagelse
<b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>			
Vejens længde:	<u>363</u> meter		
Vejens areal:	<u>1850</u> kvadratmeter		
År for udlægning af slidlag (hvis kendt):	<u>2019</u>		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
<b>Klassificering i henhold til trafikbelastning:</b>			
Trafikklasse	T1		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

Vejnavn	Svendgårdsvej		Fra - til			
Vejnr.	7518124		Sweco nr.	7518124		
Station 0	Kirkebakken					
Areal	1850	m2.				
Vejlængde	363	m.				
Trafikklasse	T1		Levetid ny	28	år.	
			Levetid nu	20,2	år.	72,2
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	20,2	år.	72,2
<b>Skadestype Bedømmelse</b>						
Hvad registreres		Skadens omfang		Skades-	Skadesgrad (4)	
				faktor		
		Abs. Mål	%			
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm		72,2	2	38,02	
		69	m. 19,0			af vejens længde
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfaltsamlinger			1,5	0,00	
		0	m. 0,0			af vejens længde
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder			14	0,00	
		0	m2. 0,0			af vejens areal
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger			18	0,00	
		0	m2. 0,0			af vejens areal
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller			30	0,00	
		0	m2. 0,0			af vejens areal
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunke og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere			17	0,00	
		0	m2. 0,0			af vejens areal
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere			1		
		0	m. 0,0			af vejens længde
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab			5	0,00	
		0	m2. 0,0			af vejens areal
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper			8	0,00	
		0	m2. 0,0			af vejens areal
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper			1	0,00	
		0	m2. 0,0			af vejens areal
Skadessum total (5)						38,02
Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)						38,02

Vejnavn	Svendgårdsvej		Fra - til			
Vejnr.	7518124		Sweco nr.	7518124		
Station 0	Kirkebakken					
Areal	1089	m2.				
Vejlængde	363	m.				
Trafikklasse	T0		Levetid ny	28	år.	
			Levetid nu	10,0	år.	35,6
			Levetid efter udbedring af afskal. Og slaghuller	10,0	år.	35,7
<b>Skadestype Bedømmelse</b>						
Hvad registreres		Skadens omfang		Skades-	Skadesgrad (4)	
				faktor		
		Abs. Mål	%			
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner bredere end 0.5 cm		35,7	2	29,75	
		54	m.			
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0.5 cm) der optræder i asfalsamlinger			1,5	2,48	
		6	m.			
Kraqueleringer	Samlet areal af kraquelerede områder			14	7,07	
		5,5	m2.			
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger			18	2,48	
		1,5	m2.			
Slaghuller	Samlet areal af Slaghuller			30	0,00	
		0	m2.			
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunker og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere			17	4,68	
		3	m2.			
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere			1		
		0	m.			
Udtørring (stentab)	Udtørring >= 70 % eller omfattende stentab			5	450,00	
		980,1	m2.			
Lapper - pletvise	Samlet areal af lapper			8	0,73	
		1	m2.			
Andre Lapper (3)	Samlet areal af lapper			1	0,37	
		4	m2.			
Skadessum total (5)					497,57	
Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)					495,09	

### Bilag 3

## Eftersyn: Sten - og flisebelægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

Vejnavn	Svendgårdsvej		
Vejnr.	7518124		
Start ved	Kirkebakken		
<b>Egnethed for nedklassificering:</b>			
Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
<b>Påtænkte udbedningsarbejder:</b> (Afskalninger og slaghuller skal altid udbedres inden aflevering)			
<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	<u>06-12-2021</u>	<b>Initialer:</b> <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X Foto	Videoptagelse      Andet _____
<b>Beskrivelse af type, beliggenhed og omfang:</b>			
Fortovslængde:	<u>395</u> meter	Antal fliser	0 Stk.
Fortovsareal:	<u>790</u> m2.		
Kantstenslængde:	<u>395</u> meter	Antal kantste	790 Stk.
Antal nedløbsriste:	<u>8</u>		
År for Etablering (hvis kendt):	<u>Ukendt</u>		
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
<b>Klassificering i henhold til trafikbelastning:</b>			
Trafikklasse	T0		
T0 =	Fortove og cykelstier		
T1 =	Mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn		
T2 let =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		
T2 tung =	1 - 10 lastbiler på vejen pr. døgn		

## Bilag 3.1

### Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

<b>Vejnavn</b>	Svendgårdsvej				
<b>Vejnr.</b>	7518124				
<b>Start ved</b>	Kirkebakken				
<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	06-12-2021		<b>Initialer:</b>	JPP
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet _____
<b>Skadestyper</b>	<b>Bedømmelse (1)</b>				<b>Bemærkninger</b>
	Alvorlighed	Omfang		Krav	
		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	m	0	Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m <sup>2</sup>	0	Max 10 %	
Knækkede fliser	Alle	Stk	0	Max 25 %	
Afskalninger	Alle	Stk	0	Max 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk	0	Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m <sup>2</sup>	0	Max 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm	m	0	Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m	0	Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk	0	Skal kunne afvande	
<b>Noter:</b>					
Trafikklasse	T0				
T0 =	Fortove og cykelstier				



## Bilag 4.1

### Eftersyn: Afvanding - Nedløbsbrønde



TEKNIK OG MILJØ  
Aarhus Kommune

Vejnavn	Svendgårdsvej					
Vejnr.	7518124					
Start ved	Kirkebakken					
<b>Egnethed for nedklassificering:</b>						
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):						
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej				
Er der konstateret trafikfarlige forhold:						
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej				
<b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>						
<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	<u>06-12-2021</u>	<b>Initialer:</b> <u>JPP</u>			
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto	Videoptagelse	Andet	_____
<b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>						
Årstal for etablering:						
<u>Ukendt</u>						
(Evt henvisning til tegning/bilag)						
<b>Tilstand:</b>						
	<b>Materiale:</b>	<b>Tilstand(1):</b>		<b>Bemærkning:</b>		
Rist		<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig				
Brønddel	<input type="checkbox"/> Plast <input checked="" type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Andet	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig				
<b>Noter:</b>						

## Bilag 4.2

### Eftersyn: Afvanding - Stikledninger



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

Vejnavn	Svendgårdsvej		
Vejnr.	7518124		
Start ved	Kirkebakken		
<b>Egnethed for nedklassificering:</b>			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
<b>Påtænkte udbedningsarbejder:</b>			
<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	<u>06-12-2021</u>	<b>Initialer:</b> <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
<b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>			
Årstal for etablering: <u>Ukendt</u>			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
<b>Tilstand:</b>			
	<b>Materiale:</b>	<b>Tilstand(1):</b>	<b>Bemærkning:</b>
Stikledning	<input type="checkbox"/> Plast	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beton	<input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Drænledning	<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
<b>Noter:</b>			
Afvandesoverfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat:			

## Bilag 4.3

### Eftersyn: Afvanding - rabatter og grøfter



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

Vejnavn	Svendgårdsvej		
Vejnr.	7518124		
Start ved	Kirkebakken		
<b>Egnethed for nedklassificering:</b>			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			
Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej			
<b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>			
<hr/>			
Besigtigelse	Dato:	<u>06-12-2021</u>	Initialer: <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	Foto	Videoptagelse Andet _____
<b>Beskrivelse af type , dimension, beliggenhed og omfang:</b>			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
<b>Tilstand:</b>			
Materiale:	Tilstand(1):		Bemærkning:
Rabat/trug:	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny <input checked="" type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		manglende rabatfyld v nr 3-17
Grøft:	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		
<b>Noter:</b>			
manglende rabatfyld v nr 3-17			

## Bilag 6

### Eftersyn: Vejens udstyr



**TEKNIK OG MILJØ**  
Aarhus Kommune

<b>Vejnavn</b>	Svendgårdsvej		
<b>Vejnr.</b>	7518124		
<b>Start ved</b>	Kirkebakken		
<b>Egnethed for nedklassificering:</b>			
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
Er der konstateret trafikfarlige forhold:			
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	
<b>Påtænkte udbedningsarbejder:</b>			
<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	<u>06-12-2021</u>	<b>Initialer:</b> <u>JPP</u>
Besigtigelsesform	Visuel	X	Foto
			Videoptagelse
			Andet _____
<b>Beskrivelse af element:</b>			
Årstal for etablering: _____			
(Evt henvisning til tegning/bilag)			
<b>Tilstand:</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	Omfang (%):	<u>100</u>	Bemærkning:
<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig		_____	_____
<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig		_____	_____
<b>Noter:</b>			